



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «КЦСОН «Добрыня»

Т. В. Жмылева

2025 г.

## ПАСПОРТ № 02

доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и маломобильных групп населения

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня» (МБУ «КЦСОН «Добрыня»)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. С-200, здание 5/1, телефон: +7 (383) 348-54-90, e-mail: mbudobrina@yandex.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- обследовано: 1 этажа, 489,5 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 капитального: нет
- 1.6. Наименование собственника объекта (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня» (МБУ «КЦСОН «Добрыня»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. С-200, здание 5/1; телефон: +7 (383) 348-54-90, e-mail: mbudobrina@yandex.ru

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг - подчеркнуть, другое)
- 2.2. Виды оказываемых на объекте услуг: социальное обслуживание населения
- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории - подчеркнуть)
- 2.4. Объем предоставляемых услуг, всего (количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.п.) 5474 в год
- 2.4.1 в том числе инвалидов 872 в год, в том числе детей 252
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалидов по зрению, по слуху, умственной отсталости, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресла-коляски

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Ближайшая остановка наземного транспорта «Торговый центр» автобус № 115, 124, 141, 212, 264 маршрут, маршрутное такси № 364 «Сергиево-Казанский храм → Метро Студенческая»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки «Торговый центр» транспорта: 300 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) до 5 минут.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, светофора нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, высокие бордюры, местность не ровная

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) <*> |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | передвигающиеся на креслах-колясках         | Б                                                                      |
| 2        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б                                                                      |
| 3        | с нарушениями зрения                        | Б                                                                      |
| 4        | с нарушениями слуха                         | Б                                                                      |
| 5        | с нарушениями умственного развития          | Б                                                                      |

<\*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                       | Состояние доступности, в<br>том числе для основных<br>категорий инвалидов <*> |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                    | ДП-В                                                                          |
| 2        | Вход (входы) в здание                                         | ДП-В                                                                          |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В                                                                          |
| 4        | Зона целевого назначения здания                               | ДП-В                                                                          |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                             | ДП-И (О, С, Г, У), ДУ (К)                                                     |
| 6        | Система информации на объекте (на всех зонах)                 | ДП-В                                                                          |
| 7        | Пути движения к объекту<br>(от остановки транспорта)          | ДУ                                                                            |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект частично доступен для МГН по зрению, по слуху, инвалиды с умственной отсталостью, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения кресла-коляски, использующие для передвижения кресла-коляски (К)-доступно частично

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта                                 | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                                      | Организационные мероприятия                        |
| 2     | Вход (входы) в здание                                                           | организационные мероприятия, Инвестиции            |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)                      | организационные мероприятия, Инвестиции            |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зоны обслуживания | организационные мероприятия, Инвестиции            |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                                               | организационные мероприятия, Инвестиции            |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                                   | организационные мероприятия, Инвестиции            |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)                               | организационные мероприятия, Инвестиции            |
| 8     | Все зоны и участки                                                              |                                                    |

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере выделения бюджетных средств в рамках исполнения по отдельному плану учреждения по адаптации объекта (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование с вышестоящей организацией, с общественной организацией инвалидов  
 имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
 прилагается не имеется

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:  
Председатель ОО «МОКРГН НОО ВОИ» Е.Г. Колегов  
 (должность, Ф.И.О.)



4.6. Информация направлена в

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти  
 Новосибирской области)

\_\_\_\_\_ для размещения в автоматизированной информационной  
 (дата)  
 системе «Доступная среда Новосибирской области»

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Ведомости инвентаризации доступности объектов социальной инфраструктуры МБУ  
 «КЦСОН «Добрыня» от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. № 2



АКТ № 02

согласования с общественным объединением инвалидов мер обеспечения доступа инвалидов и МГН к месту предоставления услуги (в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня» (МБУ «КЦСОН «Добрыня»)

(наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование)

## 1. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Вид (наименование) объекта муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня» (МБУ «КЦСОН «Добрыня»)

1.2. Полный почтовый адрес объекта 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. С-200, здание 5/1 телефон: +7 (383) 348-54-90, e-mail: mbudobrina@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

— обследовано: 1 этаж, 489,5 кв.м.

— наличие прилегающего земельного участка (да, нет)

1.4. Форма собственности: федеральная

## 2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер, код ОКВЭД): 88.99 — Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки

2.2. Наименование предоставляемой (-ых) услуги (услуг): Социальная защита

2.3. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 45-50 человек в день

2.4. Форма оказания услуг (необходимое подчеркнуть): на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту (необходимое подчеркнуть): дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов (необходимое подчеркнуть): инвалиды, с нарушением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения кресла-коляски, инвалиды по зрению, по слуху, инвалиды с умственной отсталостью, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресла-коляски

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор МБУ «КЦСОН «Добрыня» Т. В. Жмылева

с одной стороны,

и Председатель общества инвалидов Е.Г. Колегов

(указывается должность и ФИО общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к Акту).

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### 3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуг

| № п/п | Наименование структурно-функциональной зоны                  | Показатели доступности (необходимые и достаточные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Категории инвалидов («+» - соответствуют; «-» - не соответствуют) |   |   |   |   |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | К                                                                 | О | С | Г | У |
| 1.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Отсутствует контрастная дорожка, позволяющая слабовидящим инвалидам ориентироваться на пути движения к входу на объект                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                 | - | - | - | - |
| 2.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Отсутствует перечень обслуживаемых инвалидов, знаки доступности.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                 | - | - | - | - |
|       |                                                              | - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                                 | + | + | + | + |
|       |                                                              | - поручни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | + | + | + | + |
|       |                                                              | - пандусы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | + | + | + | + |
| 3.    | Вход (входы) в здание                                        | двери новые, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку. Дверные ручки соответствуют ГОСТу, отсутствует указатель «Внимание лестница» (в виде контрастной рельефной полосы), предупреждающий инвалидов по зрению о препятствии – лестнице                                                                                                  | +                                                                 | + | - | + | + |
|       |                                                              | - доступная входная группа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +                                                                 | + | + | + | + |
|       |                                                              | - достаточная ширина дверных проемов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                 | + | + | + | + |
| 4.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)   | о тактильные информационные таблички «Таблички Брайля» установлены не на всех зонах обслуживания.                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                 | + | - | + | + |
| 5.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | поверхность пола не очень скользкая. Нет тактильного информирующего обозначения помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. Отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги. Поручни двухсторонние непрерывные, не имеет горизонтальное безопасное завершение. | -                                                                 | - | - | - | - |
| 6.    | Санитарно-гигиенические помещения                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |   |   |   |
|       |                                                              | - наличие доступных кабин уборных в блоках общественных санузлов                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                 | + | + | + | + |
|       |                                                              | - наличие универсальной кабины уборной для МГН                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                 | - | - | - | - |
| 7.    | Система информации и                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |   |   |   |   |

|   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|   | связи<br>(на всех зонах)                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |
|   |                                                             | - наличие оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению                                                                                                              | + | + | + | + | + | + |
|   |                                                             | - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом (шрифтом Брайля) и рельефно-графическим шрифтом. |   |   | - |   |   |   |
|   |                                                             | - наличие оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата                                                                             | - | - |   |   |   |   |
|   |                                                             | - наличие оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением слуха                                                                                                     |   |   |   | - | - |   |
| 8 | Система менеджмента в области обеспечения доступности услуг |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |
|   |                                                             | - Наличие работников, на которых возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им получить услуги, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций                                    | + | + | + | + | + | + |
|   |                                                             | - предоставление услуг в дистанционном режиме, по месту жительства                                                                                                                                                                     | + | + | + | + | + | + |

#### 4. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых на объекте: муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня»  
(указывается полное наименование Объекта в соответствии с документами)

расположенного по адресу: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. С-200, здание 5/1  
(указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению)

и, учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным  
(указать нужно: не /частично/условно доступным)

для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения:

| №<br>п/п | Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны                | Содержание мероприятия до<br>проведения реконструкции или<br>капитального ремонта | Категория<br>инвалидов<br>(К,О,С,Г,У) | № приказа<br>или иного<br>документа,<br>дата |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                 | 3                                                                                 | 4                                     | 5                                            |
| 1        | Пути движения к объекту<br>(от остановки транспорта)              | Организационные мероприятия                                                       | К,О,С,Г,У                             |                                              |
| 2        | Территория,<br>прилегающая к зданию<br>(участок)                  | Организационные мероприятия                                                       | К,О,С,Г,У                             |                                              |
| 3        | Вход (входы) в здание                                             | Организационные мероприятия                                                       | К,О,С                                 |                                              |
| 4        | Путь (пути) движения<br>внутри здания (в т.ч. путь<br>эвакуации)  | Организационные мероприятия                                                       | К,О,С,Г,У                             |                                              |
| 5        | Зона целевого назначения<br>здания(целевого<br>посещения объекта) | Организационные мероприятия                                                       | К,О,С,Г,У                             |                                              |
| 6        | Система информации и<br>связи(на всех зонах)                      | Организационные мероприятия                                                       | К,О,С,Г,У                             |                                              |


5. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержит наименование мероприятий, необходимых для обеспечения доступности Объекта и услуг для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий):

Подпись  
Руководитель объекта социальной  
инфраструктуры или доверенное лицо

 / Т. В. Жмылева  
(подпись)



Подпись  
Руководитель общественного  
объединения инвалидов

 / Е. Г. Колегов  
(подпись)





УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «КЦСОН «Добрыня»

Т. В. Жмылева

« 03 »

2025 г.

## ВЕДОМОСТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДОСТУПНОСТИ

№ 2 от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня» (МБУ «КЦСОН «Добрыня»)

Наименование (вид) объекта

630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. С-200, здание 5/1

Адрес объекта, телефон, факс, e-mail администрации (управляющей организации)

Субъект собственности

федеральное

Размещение объекта

административное помещение на 1 этаже 3 – х этажного здания

отдельно стоящее здание, количество этажей; встроенное, пристроенное здание, какой этаж

Год постройки здания

1987

год последнего капитального ремонта

не было

Дата предстоящих ремонтных работ

Текущего ремонта

2025

Капитального ремонта

нет

Сфера деятельности на объекте: Социальная защита населения

Виды оказываемых на объекте услуг: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории - подчеркнуть)

Объем предоставляемых услуг всего

5474 в год

количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.п.

в том числе для инвалидов

872 в год

указывается количество инвалидов

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды по зрению, по слуху, инвалиды с умственной отсталостью, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения кресла-коляски, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресла-коляски

Участие объекта в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Ближайшая остановка наземного транспорта «Торговый центр» автобус № 115, 124, 141, 212, 264 маршрут, маршрутное такси № 364 «Сергиево-Казанский храм → Метро Студенческая»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта 300м.

время движения (пешком) до 5 минут.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

Перепады высоты на пути: есть, высокие бордюры, местность не ровная

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

(подчеркнуть)

# 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

## Результаты обследования:

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               | Фото                                                                                               | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                               |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                           |                                |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                              | есть/ нет        | № на<br>плане |                                                                                                    | Содержание                                                                                                        | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Рекомендуемые мероприятия по<br>адаптации при несоответствии<br>норматива<br>доступности для инвалидов | Виды работ                     |
| 1        | 2                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                                  | 6                                                                                                                 | 7                                      | 8                                                                                                      | 9                              |
| 1.1      | Вход (входы)<br>на территорию                                | есть             |               |  <p>фото 1.1.</p> | Территория – не огорожена.                                                                                        | У<br>Г<br>С<br>О<br>К                  | Нет рекомендаций                                                                                       | -                              |
| 1.2      | Путь (пути)<br>движения на<br>территории                     | есть             |               |                                                                                                    | Отсутствуют<br>информационные указатели<br>направления движения по<br>пути следования к месту<br>получения услуги | У<br>Г<br>С<br>О<br>К                  | Установить информирующие<br>обозначения на высоте от 1,4 до 1,75<br>м.                                 | организационные<br>мероприятия |
| 1.3      | Лестница<br>(наружная)                                       | нет              | -             | -                                                                                                  | -                                                                                                                 | -                                      | -                                                                                                      | -                              |
| 1.4      | Пандус<br>(наружный)                                         | нет              | -             | -                                                                                                  | -                                                                                                                 | -                                      | -                                                                                                      | -                              |

|     |                        |      |  |                                                                                                   |                                    |                       |                  |   |
|-----|------------------------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Есть |  |  <p>фото 1.2.</p> | Выделены парковочные места для МГН | У<br>Г<br>С<br>О<br>К | Нет рекомендаций | - |
|-----|------------------------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|---|

**Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Территория, прилегающая к зданию (участка)  | ДП-В                                                         | Организационные мероприятия                                                     |

## 2. Вход (входы) в здание

### Результаты обследования:

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания                                                                |                                                                                  | Работы по адаптации объектов     |                                                                                                                                                              |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                    | есть/ нет        | № на плане | Фото                                                                                            | Содержание                                                                       | Значимо для инвалида (категория) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов                                                                | Виды работ |
| 1        | 2                                                  | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                | 7                                | 8                                                                                                                                                            | 9          |
| 2.1      | Лестница (наружная)                                | есть             |            | <br>фото 2.1.  | Адаптирована для МГН                                                             | У<br>Г<br>С<br>О<br>К            | Нет рекомендаций                                                                                                                                             | -          |
| 2.2      | Пандус (наружный)                                  | есть             | -          |                                                                                                 | Адаптирована для МГН                                                             | У<br>Г<br>С<br>О<br>К            | Нет рекомендаций                                                                                                                                             | -          |
| 2.3      | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            | <br>фото 2.2. | Отсутствие предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед входной дверью | С                                | - перед входной дверью установить предупредительную контрастную рифленую полосу. Можно использовать закрепленные коврики или фактурное покрытие контрастные. | -          |

|     |                 |      |   |                                                                                  |                      |                       |                  |   |
|-----|-----------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---|
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |   |  | Адаптирована для МГН | У<br>Г<br>С<br>О<br>К | Нет рекомендаций | - |
| 2.5 | Тамбур          | есть | - |                                                                                  |                      |                       |                  |   |

**Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ) | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Вход (входы) в здание                          | ДП-В                                                              | -                                                                                     |

### 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Результаты обследования:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |                                                                                    | Выявленные нарушения и замечания                                                                  |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                     | есть/ нет        | № на плане | Фото                                                                               | Содержание                                                                                        | Значимо для инвалида (категория) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов                                                                                                                                                                                                                                              | Виды работ                  |
| 1     | 2                                                   | 3                | 4          | 5                                                                                  | 6                                                                                                 | 7                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                           |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | -          |                                                                                    | Имеются информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги | С<br>Г<br>У                      | Нет рекомендаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                           |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | нет              | -          | -                                                                                  | -                                                                                                 | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                           |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              | -          | -                                                                                  | -                                                                                                 | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                           |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              | -          | -                                                                                  | -                                                                                                 | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                           |
| 3.5   | Дверь                                               | есть             |            |  | Ширина дверных проемов 80-90 см.                                                                  | С<br>Г<br>У                      | Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери. (п. 6.5.1, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.2, приложение Г ГОСТ Р 52131-2019). | организационные мероприятия |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |            |                                                                                    | Имеются планы эвакуации и направления к путям эвакуации                                           | Все                              | Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом                                                                                                                                                                                 | организационные мероприятия |

фото 3.1.

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020), отразить на плане эвакуации пути движения людей с инвалидностью при эвакуации (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020).</p> <p>Высокие пороги выделить контрастным цветом;</p> <p>Установить контрастные тактильные полосы перед маршами вверх и вниз с учетом ширины лестничных маршей.</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-функциональной зоны             | Состояние доступности*<br>к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В                                                            | Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР                             |

#### 4. Службы целевого назначения (целевого назначения объекта)

##### Результаты обследования:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |                                                                                                    | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/ нет        | № на плане | Фото                                                                                               | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Виды работ |
| 1     | 2                                                  | 3                | 4          | 5                                                                                                  | 6                                | 7                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9          |
| 4.1.  | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | -          |  <p>фото 4.1.</p> | -                                | -                                | Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020), отразить на плане эвакуации пути движения людей с инвалидностью при эвакуации (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020) | -          |
| 4.2.  | Зальная форма обслуживания                         | нет              | -          |                                                                                                    | -                                | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          |
| 4.3.  | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              | -          | -                                                                                                  | -                                | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              | -          | -                                                                                                  | -                                | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              | -          | -                                                                                                  | -                                | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          |

|      |                       |      |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|------|-----------------------|------|---|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4.6. | Площадка для прогулок | есть | - |  | - | Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020), отразить на плане эвакуации пути движения людей с инвалидностью при эвакуации (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020) | - |
|------|-----------------------|------|---|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Зоны обслуживания                           | ДП-В                                                            | Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР                             |

## 5. Санитарно-гигиенические помещения

### Результаты обследования:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |                                                                                                                                                                                                        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                               |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                  |                             |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | Фото                                                                                                                                                                                                   | Содержание                                                                                                                                     | Значимо для инвалида (категория) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов | Виды работ                  |
| 1     | 2                                                  | 3                | 4          | 5                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                              | 7                                | 8                                                                                             | 9                           |
| 5.1.  | Туалетная комната                                  | есть             |            |  <p>фото 5.1.</p>  <p>фото 5.2.</p> | <p>Ширина полотна двери в санузел составляет 0,9м.</p> <p>Отсутствует индивидуальная кабинка для МГН</p> <p>Имеются поручни в зоне унитаза</p> | Всем                             | Индивидуальные решения с ТСР                                                                  | организационные мероприятия |

### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ | Рекомендации по адаптации (вид работы) **<br>к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДП-В                                                            | Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТТСР                         |

**6. Система информации на объекте**  
**Результаты обследования:**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |      | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                  |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | Фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов | Виды работ |
| 1     | 2                                                  | 3                | 4          | 5    | 6                                | 7                                | 8                                                                                             | 9          |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             |            |      | -                                | -                                | -                                                                                             | -          |
| 6.2   | Акустические средства                              | есть             |            | -    | -                                | -                                | -                                                                                             | -          |
| 6.3   | Тактильные средства                                | есть             |            | -    | -                                | -                                | -                                                                                             | -          |

**Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Система информации на объекте               | ДП-В                                                            | -                                                                                     |

Комментарий к заключениям по зонам:

Объект частично доступен для: инвалидов по зрению, по слуху, инвалиды с легкой степенью умственной отсталости, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения кресла-коляски (О), инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресла-коляски (К), так как структурно - функциональные зоны доступны частично:

- на территории, прилегающей к зданию (участка): Отсутствует перечень обслуживаемых инвалидов, знаки доступности. Отсутствует контрастная дорожка, позволяющая слабовидящим инвалидам ориентироваться на пути движения к входу на объект.

- вход в здание: дверь новая, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку. Дверные ручки соответствуют ГОСТу, Адаптирована для МГН

- путь движения внутри здания: Адаптирована для МГН

- зона целевого назначения: Адаптирована для МГН

- зоны санитарно-гигиенические помещения: нет специально выделенной комнаты для МГН, туалетные комнаты адаптированы для МГН

- система информации на объекте: Адаптирована для МГН

- объект частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресла-коляски К.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 9шт.

**Председатель:**

Стецко М.А., заместитель директора/

(подпись)

**Члены комиссии:**

Палецкая Л.В., заведующий отделением реабилитации инвалидов/

(подпись)

Горносталя Н.М., заведующий отделением социально-консультативной помощи/

(подпись)

Представитель (представители) общественных объединений инвалидов

Председатель ОО «МОКРГН НОО ВОИ» Е.Г. Колегов/

(организаций инвалидов: председатель общества инвалидов)

М.П.



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБУ «КЦСОН «Добрыня»  
 Т. В. Жмылева  
 « 01 » июня 2025 г.



## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Название объекта: муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня»

Адрес объекта: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. С-200, здание 5/1

| №<br>п/п | Планируемые работы*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Финансирование     |          | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнители | Ожидаемый результат (по<br>состоянию доступности)    | Дата текущего<br>контроля |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Объем, тыс.руб.    | Источник |                                                |                                                      |                           |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                  | 4        | 5                                              | 6                                                    | 7                         |
| 1.       | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |          |                                                |                                                      |                           |
| 1.1.     | Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020), отразить на плане эвакуации пути движения людей с инвалидностью при эвакуации (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020). | Приказ организации |          |                                                | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов | «Срок исполнения 2025 г.» |
| 2.       | Зоны обслуживания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |                                                |                                                      |                           |
| 2.1.     | Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)                                                                                                                   | Приказ организации |          |                                                | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов | «Срок исполнения 2025 г.» |
| 3.       | Система информации на объекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |                                                |                                                      |                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | информирующие обозначения<br>помещений внутри здания<br>продублировать рельефными знаками<br>При установке тактильных средств<br>информации о предоставлении услуги<br>учитывать высоту размещения,<br>маркировку кабинетов со стороны<br>дверной ручки, на кабинах санитарно-<br>бытовых помещений<br>Установить тактильные<br>информирующие обозначения на<br>высоте от 1,4 до 1,75 м. |  |  |  | Обеспечение доступности «Срок<br>для инвалидов с исполнения 2025-<br>нарушением зрения 2030г.г.» |
|      | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                  |